

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 de Junio Aldea Brisas del Petacalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2808-43	FECHA:	11/12/2024




foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 AULAS 8,9 Y PATIO



foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal. AULAS 8,9 Y PATIO



foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. AULAS 8,9 Y PATIO



foto 4: Sustitución de cemento liquido (por piso ceramico) AULAS 8,9 Y PATIO



foto 5: Sustitución de canal de metal AULAS 8,9 Y PATIO



foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 AULAS 8,9 Y PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público