

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2809-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Aula para sustituir piso.



Foto 2: Paredes sin repello, pintura y filtradas de agua por canales deteriorados.



Foto 3: Paredes del muro perimetral sin repello.



Foto 4: Puertas deterioradas, oxidadas y picadas.



Foto 5: Focos sin funcionar.




Foto 6: Bomba de agua deteriorada. Pozo sin agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

