

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-2809-43	FECHA:	12/7/2024



Foto1: Aula con su piso completo finalizado.



Foto 2: Repello de muros de un aula finalizado.



Foto 3: Repello de muros finalizado, se quita el rótulo ubicado en esta parte.



Foto 4: Remozamiento finalizado en el porton de la escuela.



Foto 5: Se sustituyen todos los focos quemados y se finaliza el remozamiento.



Foto 6: Se sustituye la bomba de agua, se limpia el pozo y se coloca la nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

