

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5455-42	FECHA:	12/7/2024



Foto1: Piso cerámico colocado. Finalizado remozamiento.



Foto 2: Piso cerámico colocado. Finalizado remozamiento.



Foto 3: Banqueta de concreto finalizada lado izquierdo.



Foto 4: Banqueta de concreto finalizada lado derecho.




Foto 5: Cocina completa finalizada.




Foto 6: Instalado el nuevo inodoro. Remozamiento finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

