



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 2-60 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0738-42	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: SITUACIÓN ACTUAL DE LÁMINA Y ESTRUCTURA EN CORREDOR DE LA ESCUELA



Foto 2: SITUACIÓN ACTUAL DE LÁMINA Y ESTRUCTURA EN AULA 4



Foto 3: PANORÁMICA ESTADO ACTUAL DEL TECHO EN AULA 5



Foto 4: IMPROVIZACIÓN DE TECHO EN AULA 4



Foto 5: ESTADO ACTUAL DEL TECHO EN ÁREA DE BODEGA



Foto 6: VISTA PANORÁMICA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUANA VICTORIA MIRANDA VELÁSQUEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF

MARGARITA VICENTA GARCÍA MIRANDA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público