

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 'AURA ROSAL DE MEJIA VICTORES'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 2-60 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0738-42	FECHA:	10 de Mayo de 2024



Foto1: Montaje de estructura de soporte de metal



Foto 2: Desmontaje de estructura de soporte de madera



Foto 3: Desmontaje de lámina existente



Foto 4: Proceso de instalación de techo con lámina aluzinc



foto 5: estado actual de techo en area de bodega



Foto 6: Montaje de estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma manuscrita

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

