

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0748-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: Aula con piso de granito deteriorado



Foto 2: corredor con piso de granito en malas condiciones y pasillo con torta de cemento.



Foto 3: aula con piso de granito en condiciones deplorables.



Foto 4: muro dañado, con necesidad de repello, cernido y rellenado de grietas.



Foto 5: aula con piso de tierra.




Foto 6: muro completamente deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





