

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0748-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



Foto1: colocación de piso de granito en aula.



Foto 2: trabajos de colocación de piso de granito en corredor.



Foto 3: aula a la que se le está colocando piso de granito nuevo.



Foto 4: cernido, repello y sellado de grietas en muro.



Foto 5: aula a la cual se le está colocando piso de granito.



Foto 6: cernido, repello y sellado de grietas en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF
Aldea Sisiltepeque

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0748-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



Foto 7: área donde se colocarán los balcones a los que se les dará mantenimiento



Foto 8: preparación de pilares para colocar los balcones de metal que se les dará mantenimiento.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público