

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0748-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto1: Aula con sustitución de piso de granito en Módulo I.



Foto 2: corredor con piso de granito nuevo, trabajo terminado.



Foto 3: aula con sustitución de piso de granito nuevo en Módulo I



Foto 4: cernido, repello y sellado de grietas en muro trabajo terminado.



Foto 5: aula con piso de granito nuevo, trabajo terminado.



Foto 6: cernido, repello y sellado de grietas en muro, trabajo terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0748-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto 7: colocación de balcones de metal después del mantenimiento respectivo, trabajo terminado.



Foto 8: vista panorámica de la colocación de balcones, trabajo terminado.




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---