

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | CATARINA                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA BUENA VISTA LA FLORES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-16-0749-43               | FECHA:                         | 04/11/2024                  |



FOTO 1: ESTADO ACTUAL DEL TECHO EN MODULO DE BAÑOS



FOTO 2: ESTADO ACTUAL DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA EN MODULO DE BAÑOS



FOTO 3: ESTADO ACTUAL DE ACCESORIOS EN TANQUE DE INODORO



FOTO 4: SITUACION ACTUAL DE BARANDAS EN MODULO DE GRADAS



FOTO 5: ESTADO ACTUAL DE PARED Y DE ESTUFA EN AREA DE COCINA



FOTO 6: ESTADO ACTUAL DE PISO EN AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo de 10 hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

