



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton La Tejeria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2802-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: Modulo 1 Sustitucion de Lamina



Foto 2: Sustitucion de Lámina




Foto 3: Sustitución de Balcon



Foto 4: Sustitucion de Balcon

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicoles Navarero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

