



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Tejería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2802-43	FECHA:	21/05/24



Foto1: Sustrucion de Lámina



Foto 2: Sustrucion de Lámina



Foto 3. Sustrucion de Balcon



Foto 4. Sustrucion de Balcon



Foto 5: Colocación de Canal para recibir Agua




Foto 6: Colocación de Canal para recibir Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolas Najarro

Firma y sello del Presidente de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

