



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Tejería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2802-43	FECHA:	22/07/24



Foto1: Sustitucion de Lámina en Dirección, Aula 3, Aula 2, Aula 1, Aula 1 Párvulos



Foto 2: Sustitucion de Lámina



Foto 3: Sustitucion de Balcón



Foto 4: Sustitucion de Balcon



Foto 5: Colocación de Canal, para recibir Agua parte trasera de Dirección, Aula 3, Aula 2, Aula 1, Aula 1 Párvulos



Foto 6: Colocación de Canal, para recibir Agua parte trasera de Dirección, Aula 3, Aula 2, Aula 1, Aula 1 Párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma

