

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esquipulas, Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0004-43	FECHA:	10 de julio 2024



Foto1: Cambio de muro de lamina por muro de block



Foto 2: Cambio de fogón por estufa rural (completa)




Foto 3:Proceso de cambio de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 4: Proceso de cambio de puerta



Foto 5: Proceso de cambio de piso de cemento liquido



Foto 6: Proceso de pintura de interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

