



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Esquipulas, Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0004-43	FECHA:	05 de agosto de 2024



Foto1: Finalización de muro de block



Foto 2: Finalización del proyecto de estufa rural (completa)




Foto 3: Finalización de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Finalización de colocación de puerta de metal



Foto 5: Finalización de construcción de piso de cemento líquido



Foto 6: Pintura de interior y exterior finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leyda Lorezore Gudron

Firma y sello del Presidente de la OPR



Ramiro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

