

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	25 de mayo de 2024



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. (Aula)



2.2 Mantenimiento a estructura de soporte de madera (pintura).



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



5.3 Sustitución de ventanas de aluminio por pvc



6.1 Reparación de piso de torta de concreto.




10.3 Sustitución de inodoros.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0012-42	FECHA:	25 de mayo de 2024



10.5 Sustracción de lavamanos.



21.1 Repello en muro (Aulas)



21.3 Alisado en muro (Aulas)



19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



19.4 Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

