

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA 0B-124 ZONA 1, CIUDAD TECÚN UMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0772-42	FECHA:	24/06/2024



Foto1: Trabajo de mantenimiento de costaneras



Foto 2: Trabajo de desmontaje del techo antiguo



Foto 3: Desmontaje de techo viejo



Foto 4: Nivelación de costaneras



Foto 5: Desmontaje lámina de corredor



Foto 6: Pintura de costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de digitalización, el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Escuela




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

