

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVENIDA OB-124 ZONA 1, CIUDAD TECÚN UMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0772-42	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024



Foto 1: finalización de sustitución de láminas por láminas troqueladas calibre 26




Foto 2: Finalización de sustitución de láminas por láminas troqueladas calibre 26



Foto 3: Finalización de instalación del cableado eléctrico



Foto 4: Finalización de instalación del cableado eléctrico




Foto 5: Finalización del piso cerámico



Foto 6: Finalización de reparación de puertas y una chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

