

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. "Dr. Guillermo Paz Andrade"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Calle OC-95 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0776-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 6: Sustitución de lámina por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lesby Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público