

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 1 "DR. GUILLERMO PAZ ANDRADE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. CALLE 0C-95 ZONA 1. CIUDAD TECÚN UMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0776-43	FECHA:	19 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada, calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada, calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada, calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada, calibre 26



Foto 5: Sustitución de puertas para sanitarios



Foto 6: Sustitución de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesby y Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

