

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 1 "DR. GUILLERMO PAZ ANDRADE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a, CALLE 0C-95 ZONA 1, CIUDAD TECÚN UMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0776-43	FECHA:	29 DE JULIO DE 2024



Foto 1: Finalización de sustitución de láminas por láminas troqueladas, calibre 26



Foto 2: Finalización de sustitución de láminas por láminas troqueladas, calibre 26



Foto 3: Finalización de sustitución de sanitarios



Foto 4: Finalización de sustitución de sanitarios



Foto 5: Finalización de sustitución de puertas de sanitarios



Foto 6: Finalización de sustitución de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesby Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

