

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                       |                                |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                            | MUNICIPIO:                     | Ayutla,       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Angeles, Ayutla, San Marcos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-17-0783-43 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-17-0783-43                         | FECHA:                         | 11/7/2024     |



Foto1: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.



Foto 2: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.



Foto 3: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.



Foto 4: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.



Foto 5: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.



Foto 6: finalizacion de piso de torta de concreto por ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eduardo Cruz*

Firma y sello del Presidente de la OPI



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

