

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0788-43	FECHA:	5/01/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada y sustitución de la estructura de metal en cocina.



Foto 2: PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones) y sustitución de chapa 13 puertas en módulos 1 y 2 de aulas




Foto 3: VENTANAS: Mantenimiento de balcones de metal de aulas 40m2, módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 4: PISO: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico de 4 aulas y pasillo de módulos 1 y 2 de aulas.



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES: Sustitución de canal de aguas pluviales de 2 aulas de PVC 18ML, módulos de cocina y salones.



Foto 6: MUROS PERIMETRALES: Reparación de muro perimetral de block 43m2 en área del campo de futbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Las Delicias

Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Las Delicias

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0788-43	FECHA:	5/01/2025



Foto 7: Losa de patio: Reparación de plancha de concreto de patio 15m2 en módulo 1 de aulas.




Foto 8: Mantenimiento de cisterna y depósitos de agua: sustitución de depósito de agua 1700 lts.



Foto 9: Ventanas: Sustitución de balcón de hierro en módulo 1 de aula.



Foto 10: Puerta: Sustitución de puerta en área del campo de fútbol.



Foto 11: Mano de obra especializada (albañilería, herrería, electricidad) instalación unidades de luz en cocina y salón.





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--