



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Jardín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-1239-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.



Foto 2: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.



Foto 3: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.



Foto 4: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.




Foto 5: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.



Foto 6: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Jardín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-1239-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Proceso de sustitución de lamina acanalada calibre 26



Foto 2: Proceso de sustitución de lamina acanalada calibre 26



Foto 3: Proceso de cambio de piso de cemento liquido.



Foto 4: Proceso de sustitucion de estructura de metal




Foto 5: Proceso de sustitucion de estructura de metal



Foto 6: Proceso de sustitucion de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

