



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Jardín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-1239-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Colocación del 100% del piso ceramico



Foto 2: Colocación del 100% del piso ceramico



Foto 3: Colocación del 100% del piso ceramico



Foto 4: Colocación del 100% del piso ceramico en el corredor



Foto 5: Colocacion final del canal de metal



Foto 6: Colocacion final del canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Jardin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-1239-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: Finalización de la colocación de lamina acanalada aluzinc calibre 26



Foto 2: Finalización de la colocación de lamina acanalada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Finalización de colocación de elementos de fijación.



Foto 4: Finalización de colocación de elementos de fijación.



Foto 5: Estructura final del soporte de metal.



Foto 6: Estructura final del soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

