

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-17-2774-42	FECHA	10/09/2024



Foto 1 : cubierta de lamina y estructura de techo: Sustitución de lamina troquelada y sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 2: puertas de metal: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: ventanas, mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Piso: sustitución de piso ceramico



Foto 5: canales y bajadas de agua pluviales: sustitución de canal de pvc y reparación de bajada de agua pluvial



Foto 6: servicio sanitarios y sus accesorios: sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-17-2774-42	FECHA:	10/09/2024



Foto 7 : CUNETA DE CONCRETO: reparación de banqueta de concreto.



Foto 8 : servicio sanitarios y sus accesorios: sustitución de inodoro:



Foto 9: sustitución de pila de cemento de un labadero



Foto 10: MANTENIMIENTO DE PORTONES: mantenimiento de porton de entrada principal.



Foto 11: reparación o sustitución de azulejos



Foto 12: LOSA DE PATIO: reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2774-42	FECHA:	10/09/2024



Foto 13 : fabricación e instalación de puertas de metal.



Foto 14: instalación unidades de luz.



Foto 15: sustitución de pila de cemento de un labadero



Foto 16: instalación unidades de luz.

Foto 16:

Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

