



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea El Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-2936-42	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustrucción de piso cerámico



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico



Foto 3: Sustrucción de inodoro




Foto 4: Sustrucción de llave de cheque



Foto 5: Sustrucción de llave de cheque



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

