

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento 4 de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3042-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal



Foto 4: mantenimiento a portón de metal



Foto 5: Sustitución de deposito de agua 1,000 lt



Foto 6: Reparación del cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento 4 de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3042-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: Sustrucción de inodoros



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento líquido en sanitarios



Foto 3: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones en ventanas



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 6: Sustrucción de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

