

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento 4 de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3042-43	FECHA:	19 de Julio de 2024



Foto 1: Proceso de cambio en la estructura de soporte de metal




Foto 2: Proceso de cambio de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Proceso de Mantenimiento a portón de metal



Foto 4: Proceso de Mantenimiento a portón de metal




Foto 5: Proceso de cambio de colocación de depósito de agua de 1000 lt




Foto 6: Proceso de Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento 4 de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3042-43	FECHA:	19 de Julio de 2024



Foto 1: Proceso de Sustitución de inodoro



Foto 2: Proceso de cambio de piso cerámico en sanitarios



Foto 3: Proceso de Construcción de pila de dos lavaderos



Foto 4: Proceso de instalación de balcones en ventanas



Foto 5: Proceso de cambio de piso cerámico



Foto 6: Proceso de cambio de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

