



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ASENTAMIENTO 4 DE MARZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Asentamiento 4 de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3042-43	FECHA:	9 de Agosto de 2024



Foto 1: estructura final de soporte de metal



Foto 2: Colocación final de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal



Foto 4: Mantenimiento a portón de metal




Foto 5: Finalización de colocación de depósito de agua de 1000 lt



Foto 6: Reparación final del cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

