

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia La Verde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3875-42	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico




Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de llave de chorro



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block




Foto 5: Instalación de azulejos en piletas de concreto



Foto 6: Instalación de azulejos en mesas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

