



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ayutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Colonia La Verde	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-3875-42	FECHA:	8/08/2024



Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de llave de chorro
Instalación de azulejos en piletas de concreto



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block



Foto 6: Instalación de azulejos en mesas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público