



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LIMONCITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0007-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitución de piso cerámico



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante



Foto 3: mejoramiento de red de drenajes y agua potable.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante, y muro perimetral



Foto 5: Muro Perimetral



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura portante, y muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Ope



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

