



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0018-46	FECHA:	27/09/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustrucción de puerta.



Foto 3: Sustrucción de puerta de metal de rejas



Foto 4: Sustrucción de portón



Foto 5 Sustrucción de balcones



Foto 6 Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenneth Quiroz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0018-46	FECHA:	27/09/2024



Foto 7 Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 8 Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9 Sustitución de inodoro



Foto 10 Sustitución de interruptores dobles



Foto 11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 12 Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenneth Oscar Herrera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

