



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0811-43	FECHA:	22/05/2024



FOTO 1: PEGADO DE PISO CERAMICO SOBRE PISO CEMENTO



Foto 2: PEGADO DE PISO CERAMICO SOBRE PISO DE CEMENTO



FOTO 3: PEGADO DE PISO CERAMICO SOBRE PISO CEMENTO



FOTO 3: REPARACION DE PISO AGRIETADO




FOTO 5: REPARACION DE PISO AGRIETADO



FOTO 6: REPARACION DE PISO AGRIETADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas a las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

