

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0813-42	FECHA:	20/07/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

<i>KWBP</i> Firma y sello del Presidente de la DP	ALDEA LIMONES, OCOS, SAN MARCOS CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.M. ALDEA LIMONES	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	ALDEA LIMONES, OCOS, S.M. DIRECCIÓN
---	---	--	---