

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0813-43	FECHA:	20/07/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Castillo
 Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
 DE PADRES
 DE FAMILIA
 ALDEA LIMONES
 SAN MARCOS


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 DIRECCIÓN
 ALDEA LIMONES
 OCOS, SAN MARCOS