

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	SAN MARCOS	MUNICIPIO	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-18-0813-43	FECHA	20/07/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Castillo J.
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA LIMONES
San Marcos

Firma y sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
ALDEA LIMONES
OCOS S.M.