



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-817-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.




Foto 2: Reparación de muro perimetral, debido a que no existe un refuerzo para sostener el muro y corre el riesgo de caer.



Foto 3: Reparación de la red de drenaje y limpieza de la fosa séptica, debido a que hay veces que el agua sale por debajo de los sanitarios



Foto 4: Sustitución de depósito de agua de 1700 litros



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Limpieza y reparación de la Fosa Séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Raquel Villatoro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

