



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-3215-42	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: Entrega de material.



Foto 2: Torta de cemento en area de patio



Foto 3: Sustitución de torta de cemento



Foto 4: Repello de paredes.



Foto 5: Reconstrucción de cocina.



Foto 6: Sustitución de banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

