



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO PLATANARES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-3215-42	FECHA	20/07/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 y estructura portante



Foto 4: sustitución por torta de cemento y reparación de cuneta con parrilla de hierro más mano de obra



Foto 5: sustitución por torta de cemento y reparación de cuneta con parrilla de hierro más mano de obra



Foto 6: vista de la escuela de los trabajos realizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

