

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-5130-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1 : Mantenimiento de puertas



Foto 2 : Pintura de aulas



Foto 3: Sustitución de Balcones de aulas



Foto 4: Sustitución de tendido eléctrico



Foto 5 : Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6 : Elaboración de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Karla Mendoza Hernández</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA EL MEZQUITAL OCÓS SAN MARCOS	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DIRECCIÓN COLONIA EL MEZQUITAL OCÓS, SAN MARCOS
---	--	--	---