

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS ✓	MUNICIPIO:	OCOS ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MEZQUITAL ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-5130-43 ✓	FECHA:	01/08/2024 ✓



Foto 1: sustitucion de balcones



Foto 2: pintura interior y exterior de las aulas ✓



Foto 3: pintura interior y exterior de las aulas y sustitucion de balcones



Foto 4: sustitucion de torta de cemento por piso cerámico



Foto 5: pintura interior y exterior de las aulas y sustitucion de balcones



Foto 6: sustitucion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kerla Mendoza Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

