



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0015-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: Pintura de exteriores.



Foto 2: Canales y bajadas de agua.



Foto 3: Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimiento a puertas de metal.



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 6: Reparación de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

