



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0024-43	FECHA:	06/06/2024



Foto 1: Cubierta de lamina.



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas de metal.



Foto 4: Canal y bajadas de agua pluvial.



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Amirud O Baltzgae
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

