

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0028-43	FECHA:	22/02/2024



Mantenimiento de estructura (puerta) y cambio de chapa.



Sustitución de balcones de metal



Mantenimiento de estructura (puerta) y cambio de chapa.



Sustitución de balcones de metal




Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.




Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

