



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0028-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (PUERTA) Y CAMBIO DE CHAPA.




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL.



Foto 4: REPARACIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL, TUBO PVC 3".



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO POR PISO CERÁMICO.



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público