

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-19-0042-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Cambio de lámina modulo 1, 3 aulas



Foto 2: Cambio de lámina modulo 2, 3 aulas y 2 modulos de baño



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal Modulo de baños.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal modulo 1



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal modulo 2



Foto 6: cambio de lámina de los 2 modulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---