

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0042-43	FECHA:	



Foto 1: desinstalación de lámina existente módulo 1



Foto 2: desinstalación de lámina existente módulo 2



Foto 3: mantenimiento a estructura de metal baños



Foto 4: desinstalacion de lámina de los dos módulos



Foto 5: mantenimiento a estructura de metal



Foto 6: desinstalación cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

