



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Colima II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1043-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de metal cancha polideportiva.



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de tres ornillas, mantenimiento estufa rural.



Foto 3: Sustrucción de canal de metal modulo No. 4



Foto 4: Mantenimiento a estructura, lijado, sepillado, sujeciones y cambio de pintura.



Foto 5: Lijado, cambio de tubo, sepillado y sujeciones.



Foto 6: Sustrucción de canal de metal modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

